

## **Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, Mudanya ilçesi, 2358 ada, 1 parsel üzerindeki 1357157 YİBF nolu yapıyı 4708

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g)

bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) ve

(l) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü

fıkraları hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 2336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'ye, aynı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre

ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete

ilan tarihinden itibaren başlatılması Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'ye yeni iş almaktan

men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hikmet YILDIRIM (İnşaat

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4241, Oda Sicil No: 8257) ve Uğur ERDEM'in

(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 108205) Bakanlıkça kayıtlarının

tutulması, Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin kuruluş ortakları Feridun AKIN (İnşaat

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84054) ve Mustafa FİDAN (İnşaat

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105446) hakkında yeni iş almaktan men

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık

Makamının 15.06.2026 tarihli ve 15885063 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6073/1/1-1

## **Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, Mudanya ilçesi, 2358 ada, 1 parsel üzerindeki 1357184 YİBF nolu yapıyı 4708

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g)

bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) ve

(l) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü

fıkraları hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 2336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'ye, aynı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre

ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete

ilan tarihinden itibaren başlatılması Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'ye yeni iş almaktan

men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hikmet YILDIRIM (İnşaat

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4241, Oda Sicil No: 8257) ve Uğur ERDEM'in

(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 108205) Bakanlıkça kayıtlarının

tutulması, Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin kuruluş ortakları Feridun AKIN (İnşaat

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84054) ve Mustafa FİDAN (İnşaat

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105446) hakkında yeni iş almaktan men

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık

Makamının 15.06.2026 tarihli ve 15885067 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6073/2/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, Mudanya ilçesi, 2358 ada, 1 parsel üzerindeki 1357656 YİBF nolu yapıyı 4708

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g)

bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) ve

(l) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü

fıkraları hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 2336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'ye, aynı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre

ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete

ilan tarihinden itibaren başlatılması Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'ye yeni iş almaktan

men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hikmet YILDIRIM (İnşaat

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4241, Oda Sicil No: 8257) ve Uğur ERDEM'in

(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 108205) Bakanlıkça kayıtlarının

tutulması, Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin kuruluş ortakları Feridun AKIN (İnşaat

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84054) ve Mustafa FİDAN (İnşaat

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105446) hakkında yeni iş almaktan men

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık

Makamının 15.06.2026 tarihli ve 15885070 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6073/3/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, Mudanya ilçesi, 2358 ada, 1 parsel üzerindeki 1357662 YİBF nolu yapıyı 4708

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g)

bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) ve

(l) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü

fıkraları hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 2336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'ye, aynı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre

ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete

ilan tarihinden itibaren başlatılması Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'ye yeni iş almaktan

men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hikmet YILDIRIM (İnşaat

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4241, Oda Sicil No: 8257) ve Uğur ERDEM'in

(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 108205) Bakanlıkça kayıtlarının

tutulması, Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin kuruluş ortakları Feridun AKIN (İnşaat

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84054) ve Mustafa FİDAN (İnşaat

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105446) hakkında yeni iş almaktan men

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık

Makamının 15.06.2026 tarihli ve 15885073 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6073/4/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, Mudanya ilçesi, 2358 ada, 1 parsel üzerindeki 1357680 YİBF nolu yapıyı 4708

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g)

bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) ve

(l) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü

fıkraları hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 2336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'ye, aynı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre

ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete

ilan tarihinden itibaren başlatılması Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'ye yeni iş almaktan

men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hikmet YILDIRIM (İnşaat

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4241, Oda Sicil No: 8257) ve Özkan KİTAPCI'nin

(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87525) Bakanlıkça kayıtlarının

tutulması, Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin kuruluş ortakları Feridun AKIN (İnşaat

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84054) ve Mustafa FİDAN (İnşaat

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105446) hakkında yeni iş almaktan men

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık

Makamının 15.06.2026 tarihli ve 15885075 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6073/5/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, Mudanya ilçesi, 2358 ada, 1 parsel üzerindeki 1357694 YİBF nolu yapıyı 4708

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g)

bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) ve

(l) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü

fıkraları hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 2336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'ye, aynı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre

ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete

ilan tarihinden itibaren başlatılması Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'ye yeni iş almaktan

men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hikmet YILDIRIM (İnşaat

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4241, Oda Sicil No: 8257) ve Vural ERSÖZ'ün

(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55266) Bakanlıkça kayıtlarının

tutulması, Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin kuruluş ortakları Feridun AKIN (İnşaat

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84054) ve Mustafa FİDAN (İnşaat

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105446) hakkında yeni iş almaktan men

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık

Makamının 15.06.2026 tarihli ve 15885079 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6073/6/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, Mudanya ilçesi, 2358 ada, 1 parsel üzerindeki 1357704 YİBF nolu yapıyı 4708

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g)

bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) ve

(l) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü

fıkraları hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 2336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'ye, aynı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre

ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete

ilan tarihinden itibaren başlatılması Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'ye yeni iş almaktan

men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hikmet YILDIRIM (İnşaat

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4241, Oda Sicil No: 8257) ve Özkan KİTAPCI'nin

(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87525) Bakanlıkça kayıtlarının

tutulması, Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin kuruluş ortakları Feridun AKIN (İnşaat

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84054) ve Mustafa FİDAN (İnşaat

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105446) hakkında yeni iş almaktan men

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık

Makamının 15.06.2026 tarihli ve 15885083 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6073/7/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, Mudanya ilçesi, 2358 ada, 1 parsel üzerindeki 1357714 YİBF nolu yapıyı 4708

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g)

bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) ve

(l) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü

fıkraları hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 2336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'ye, aynı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre

ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete

ilan tarihinden itibaren başlatılması Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'ye yeni iş almaktan

men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hikmet YILDIRIM (İnşaat

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4241, Oda Sicil No: 8257) ve Özkan KİTAPCI'nin

(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87525) Bakanlıkça kayıtlarının

tutulması, Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin kuruluş ortakları Feridun AKIN (İnşaat

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84054) ve Mustafa FİDAN (İnşaat

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105446) hakkında yeni iş almaktan men

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık

Makamının 15.06.2026 tarihli ve 15885091 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6073/8/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, Mudanya ilçesi, 2358 ada, 1 parsel üzerindeki 1357754 YİBF nolu yapıyı 4708

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g)

bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) ve

(l) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü

fıkraları hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 2336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'ye, aynı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre

ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete

ilan tarihinden itibaren başlatılması Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'ye yeni iş almaktan

men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nasır Ahmet Siddik ŞEMS

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28677, Oda Sicil No: 71191), Ercüment

TÜRE (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14868, Oda Sicil No: 29175), Zeynel

Abidin ATİLA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1943, Oda Sicil No: 26503),

Kemal Cüneyt ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2123, Oda Sicil No:

32387), Vefa Bora YILDIRIM (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:

45657), Özkan KİTAPCI (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87525) ve

Zeki RUHSARAN (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T. C.: 14527591712)

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin kuruluş ortakları

Feridun AKIN (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84054) ve Mustafa

FİDAN (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105446) hakkında yeni iş

almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda

teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da

olmaması, Bakanlık Makamının 15.06.2026 tarihli ve 15885094 sayılı Olur'u ile uygun

görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6073/9/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Bursa Umut Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, 7475 ada, 5 parsel üzerindeki 2210316 YİBF nolu yapıyı

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g)

bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) ve

(l) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü

fıkraları hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 3342 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip

Bursa Umut Yapı Denetim Ltd. Şti.'ye, aynı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre

ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete

ilan tarihinden itibaren başlatılması Bursa Umut Yapı Denetim Ltd. Şti.'ye yeni iş almaktan men

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Münir YALÇIN (İnşaat

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8889, Oda Sicil No: 15657) ve Hüseyin

YILDIRIM'ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 144974) Bakanlıkça

kayıtlarının tutulması, Bursa Umut Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı Cüneyt DİKSİN

(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 137870) hakkında yeni iş almaktan

men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir

görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması,

Bakanlık Makamının 15.06.2026 tarihli ve 15885027 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6073/10/1-1

**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Bursa İzlem Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, Nilüfer ilçesi, 5432 ada, 2 parsel üzerindeki 1713482 YİBF nolu yapıyı 4708

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g)

bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) ve

(l) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü

fıkraları hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 2977 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip

Bursa İzlem Yapı Denetim Ltd. Şti.'ye, aynı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre

ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete

ilan tarihinden itibaren başlatılması Bursa İzlem Yapı Denetim Ltd. Şti.'ye yeni iş almaktan men

cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İlyaz GÜLER (İnşaat Mühendisi, Proje

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 470, Oda Sicil No: 13967) ve Şaban MUMCUOĞLU'nun

(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 29394) Bakanlıkça kayıtlarının

tutulması, Bursa İzlem Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı İsam SEYFETTİNOĞLU

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27471, Oda Sicil No: 22857) hakkında yeni

iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda

teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da

olmaması, Bakanlık Makamının 15.06.2026 tarihli ve 15885056 sayılı Olur'u ile uygun

görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6073/11/1-1



**Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Yalova Kuzey Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, 3006 ada, 16 parsel üzerindeki 2135712 YİBF nolu yapıyı

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2775 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip

Yalova Kuzey Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.' ye, aynı Kanun'un 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir)

yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî

Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Yalova Kuzey Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.' ye yeni iş

almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ender PINARBAŞI' nın

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2386, Oda Sicil No: 35851)

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yalova Kuzey Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı

Ufuk YALÇIN' ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 35357, Oda Sicil No:

121214) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar

kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun

ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 15.06.2026 tarihli ve 15895393 sayılı Olur'u ile uygun

görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6073/12/1-1

## **Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Birtek Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana ili, Seyhan İlçesi, 432 ada, 41 parsel üzerindeki 1679658 YİBF nolu yapıyı 4708

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentleri,

3 üncü maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü

fıkrasının (ç), (j) ve (l) bentleri, 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen esaslara göre

denetlemediği anlaşılan; 188 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birtek Yapı Denetim Ltd.

Şti.' ye, aynı Kanun'un 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren

başlatılması Birtek Yapı Denetim Ltd. Şti.' ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan

sorumlu denetim elemanları Betül AVAROĞLU'nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,

Denetçi No: 17217, Oda Sicil No: 34969) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Birtek Yapı Denetim

Ltd. Şti.'nin kuruluş ortakları Mehmet TÖR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,

Denetçi No: 1938, Oda Sicil No: 14934) ve Aslı ŞAN'ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,

Denetçi No: 34789, Oda Sicil No: 50569) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi

bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı

denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 15.06.2026

tarihli ve 15883575 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6073/13/1-1

## **Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Odak Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana ili, Seyhan İlçesi, 8818 ada, 3 parsel üzerindeki 1429114 YİBF nolu yapıyı 4708

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentleri

ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç), (j) ve (l)

bentleri, 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan;

252 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Odak Yapı Denetim Ltd. Şti.' ye, aynı Kanun'un 8

inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan

men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Odak Yapı Denetim Ltd.

Şti.' ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdullah

AYAYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21683, Oda Sicil No:

65342), Eylem YEŞİLDAĞ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87486),

Dilek Gülcan GENÇ'in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 111683)

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Odak Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı Şükrü

ERDEM'in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3417, Oda Sicil No: 25210)

yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar

kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun

ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 15.06.2026 tarihli ve 15882363 sayılı Olur'u ile uygun

görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6073/14/1-1

**Cevre, Sehircilik ve İklim Deęişikliği Bakanlıęı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Birtek Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana ili, Seyhan İlçesi, 1701 ada, 578 parsel üzerindeki 1601426 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentleri, 3 üncü maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç), (j) ve (l) bentleri, 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 188 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birtek Yapı Denetim Ltd. Şti.' ye, aynı Kanun'un 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Birtek Yapı Denetim Ltd. Şti.' ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Betül AVAROĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17217, Oda Sicil No: 34969), İsmail Selçuk ÖZSEVENLER (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 23716), Ferhat ARSLANLI'nın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 150920) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Birtek Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortakları Mehmet TÖR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1938, Oda Sicil No: 14934) ve Aslı ŞAN'ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 34789, Oda Sicil No: 50569) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 15.06.2026 tarihli ve 15881052 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6073/15/1-1

**Cevre, Sehircilik ve İklim Deęişikliği Bakanlıęı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:**

Bayden Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana ili, Seyhan İlçesi, 1456 ada, 120 parsel üzerindeki 1359397 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentleri, 3 üncü maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç), (j) ve (l) bentleri, 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 302 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bayden Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.' ye, aynı Kanun'un 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bayden Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.' ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ali ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6953, Oda Sicil No: 8373), Ahmet ÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10100, Oda Sicil No: 12508), Hacı ÖZGEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7670, Oda Sicil No: 13896), Belkıs ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 31097, Oda Sicil No: 70530), Ali Cabbar AKKIŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3910, Oda Sicil No: 8943), Vedat SABANCI (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 30667), Şemsettin CEYLAN'ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27528, Oda Sicil No: 30200) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bayden Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı Orhan KÜÇÜK'ün (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3911, Oda Sicil No: 8158) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 15.06.2026 tarihli ve 15877515 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6073/16/1-1