

Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Paradigma Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Hatay ili, Reyhanlı İlçesi, - ada, 8388 parsel üzerindeki 1683285 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası, 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendi hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 3185 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Paradigma Yapı Denetim Ltd. Şti.'ye, aynı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Paradigma Yapı Denetim Ltd. Şti.' ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Özgür DOĞAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:31650, Oda Sicil No: 59513), Volkan BARUTÇU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8124, Oda Sicil No: 16232), Fethi AHMET (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26219, Oda Sicil No: 45206), Çağlar AYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:32002, Oda Sicil No: 82926), İbrahim Halil AYKUT (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 129203) ve Fatih Sultan YÜKSEK 'in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 140138) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Paradigma Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı Fatih Sultan YÜKSEK (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 140138) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 29.07.2026 tarihli ve 16296553 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7730/1/1-1

Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İşler Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Hatay ili, Reyhanlı İlçesi, 127 ada, 6 parsel üzerindeki 1784923 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası, 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendi, 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (İ), 7 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 3231 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İşler Yapı Denetim Ltd. Şti.'ye, aynı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İşler Yapı Denetim Ltd. Şti.' ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Emin İŞLER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:31833, Oda Sicil No: 46032) ve Haydar İNKAYA'nın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 38097) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İşler Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı Emin İŞLER'in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:31833, Oda Sicil No: 46032) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 29.07.2026 tarihli ve 16296639 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7730/2/1-1

Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yiğiter Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Şişli ilçesi, 223 pafta, 1233 ada, 1 parsel üzerindeki 1591891 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan 2666 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yiğiter Yapı Denetim Ltd. Şti.'ye, aynı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yiğiter Yapı Denetim Ltd. Şti.' ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İrfan ANLAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:29362, Oda Sicil No: 19244), Halil ŞENCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26453, Oda Sicil No: 7590), Gökçe SAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:33481, Oda Sicil No: 46786) ve Salih KARAKOÇ'un (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 131130) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yiğiter Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortakları Burak GÜVEN (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 113948) ve Erol TARLAN'ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12754, Oda Sicil No: 6118) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 29.07.2026 tarihli ve 16296735 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7730/3/1-1

Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

MET-AKS Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Milas İlçesi, 681 ada, 86 parsel üzerindeki 2349130 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri, Yapı Denetimi uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l) bentleri, 6. maddesinin 4. fıkrası ile , 16. maddesinin 10. fıkrasında yer alan hükümlere göre denetlemediği anlaşılan; 1591 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MET-AKS Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'ye, aynı Kanun'un 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, MET-AKS Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İzzettin KÜÇÜKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 40014, Oda Sicil No: 120238) ve Fıraz DAYAN'ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 165387) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, MET-AKS Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin kuruluş ortağı Mete TEKİN'in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 17320) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 29.07.2026 tarihli ve 16301961 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7730/4/1-1