

Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ergene Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kırklareli ili, Merkez ilçesi, 1845 ada, 1 parsel üzerindeki 1798248 YİBF nolu yapıyı

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2797 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ergene Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. 'ne, aynı Kanununun 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ergene Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.' ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Eser DÜVENCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10390, Oda Sicil No: 24997), Deniz KIRMIZIELMAOĞLU'nun (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 123015) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ergene Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı Eser DÜVENCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10390, Oda Sicil No: 24997) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 18.04.2024 tarihli ve 9183505 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

3601/1/1-1

Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Menderes ilçesi, 925 ada, 12 parsel üzerindeki 1315915 YİBF nolu yapıyı 4708

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2208 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanununun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı Funda KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26473, Oda Sicil No: 79291) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 19.04.2024 tarihli ve 9183837 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

3601/2/1-1

Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Menderes ilçesi, 925 ada, 12 parsel üzerindeki 1315923 YİBF nolu yapıyı 4708

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2208 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanununun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı Funda KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26473, Oda Sicil No: 79291) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 19.04.2024 tarihli ve 9183806 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

3601/3/1-1

Cevre, Sehircilik ve İklim Deęişikliği Bakanlıęı Yapı İşleri Genel Müdürlüęünden:

Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluęunda bulunan;

İzmir ili, Menderes ilçesi, 2886 ada, 10 parsel üzerindeki 1193990 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemedięi anlaşılan 2208 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereęince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortaęı Funda KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26473, Oda Sicil No: 79291) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortaęı da olmaması, Bakanlık Makamının 19.04.2024 tarihli ve 9183740 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

3601/4/1-1



Cevre, Sehircilik ve İklim Deęişikliği Bakanlıęı Yapı İşleri Genel Müdürlüęünden:

Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluęunda bulunan;

İzmir ili, Menderes ilçesi, 153 ada, 4 parsel üzerindeki 1174704 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemedięi anlaşılan 2208 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereęince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortaęı Funda KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26473, Oda Sicil No: 79291) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortaęı da olmaması, Bakanlık Makamının 19.04.2024 tarihli ve 9183704 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

3601/5/1-1



Cevre, Sehircilik ve İklim Deęişikliği Bakanlıęı Yapı İşleri Genel Müdürlüęünden:

Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluęunda bulunan;

İzmir ili, Menderes ilçesi, 1321 ada, 7 parsel üzerindeki 1326125 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemedięi anlaşılan 2208 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereęince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortaęı Funda KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26473, Oda Sicil No: 79291) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortaęı da olmaması, Bakanlık Makamının 19.04.2024 tarihli ve 9183675 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

3601/6/1-1

Cevre, Sehircilik ve İklim Deęişikliği Bakanlıđı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adonis Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana ili, Seyhan ilçesi, 10823 ada, 13 parsel üzerindeki 1449054 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi ve 3 üncü maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliđi'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkranın (a) ve (b) bendi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliđi'nin 6 ıncı maddesinin birinci fıkrası hükümlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediđi anlaşılan 1563 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adonis Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Adonis Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortakları Tolga Şimşek YILMAZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21686, Oda Sicil No: 36194) ve Serdar Osman ERDEMLİOđLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9041, Oda Sicil No: 36946) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortađı da olmaması, Bakanlık Makamının 19.04.2024 tarihli ve 9183641 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

3601/7/1-1



Cevre, Sehircilik ve İklim Deęişikliği Bakanlıđı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Apsis Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana ili, Seyhan ilçesi, 10415 ada, 24 parsel üzerindeki 1243984 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c),(g) bendi ve 3 üncü maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliđi'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve dördüncü fıkrasının (j) ve (l) bendi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliđi'nin 6 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediđi anlaşılan 1688 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Apsis Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Apsis Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortađı Kutlay GÖZÜBATIK (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88862) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortađı da olmaması, Bakanlık Makamının 19.04.2024 tarihli ve 9183968 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

3601/8/1-1



Cevre, Sehircilik ve İklim Deęişikliği Bakanlıđı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana ili, Seyhan ilçesi, 10419 ada, 23 parsel üzerindeki 1206592 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c),(g) bendi ve 3 üncü maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliđi'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve dördüncü fıkrasının (j) ve (l) bendi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliđi'nin 6 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediđi anlaşılan 1620 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd.

Şti.'nin kuruluş ortakları Göksel KİREÇCİ (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39703), Yunus Emre EŞSİZ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:94560) ve Mertcan DOĞRU (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:126192) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 19.04.2024 tarihli ve 9183996 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

3601/9/1-1

•

Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Apsis Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana ili, Seyhan ilçesi, 10426 ada, 19 parsel üzerindeki 1234633 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c),(g) bendi ve 3 üncü maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve dördüncü fıkrasının (j) ve (l) bendi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1688 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Apsis Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Apsis Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin ortağı Kutlay GÖZÜBATIK (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88862) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 19.04.2024 tarihli ve 9184026 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

3601/10/1-1

•

Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana ili, Seyhan ilçesi, 1405 ada, 122 parsel üzerindeki 1359083 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c),(g) bendi ve 3 üncü maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve dördüncü fıkrasının (l) bendi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1620 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Seyhan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı Göksel KİREÇCİ (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39703) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 19.04.2024 tarihli ve 9184060 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

3601/11/1-1

Cevre, Şehircilik ve İklim Deęişikliği Bakanlıđı Yapı İşleri Genel Müdürlüđünden:

Elit Seyhan Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluđunda bulunan;

Adana ili, Çukurova ilçesi, 7696 ada, 1 parsel üzerindeki 1155766 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi ve 3 üncü maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliđi'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliđi'nin 6 ıncı maddesinin birinci fıkrası hükümlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediđi anlaşılan 2307 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elit Seyhan Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanunun 8. maddesi geređince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elit Seyhan Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortađı Gökhan KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81711) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortađı da olmaması, Bakanlık Makamının 19.04.2024 tarihli ve 9184086 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

3601/12/1-1

Cevre, Şehircilik ve İklim Deęişikliği Bakanlıđı Yapı İşleri Genel Müdürlüđünden:

Giza Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluđunda bulunan;

Adana ili, Kozan ilçesi, 691 ada, 1 parsel üzerindeki 957172 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi ve 3 üncü maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliđi'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (b) bendi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliđi'nin 6 ıncı maddesinin birinci fıkrası hükümlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediđi anlaşılan 1528 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Giza Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanunun 8. maddesi geređince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Giza Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortađı Nurhan PİŞKİN (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3469,Oda Sicil No:25240) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortađı da olmaması, Bakanlık Makamının 19.04.2024 tarihli ve 9184116 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

3601/13/1-1

Cevre, Şehircilik ve İklim Deęişikliği Bakanlıđı Yapı İşleri Genel Müdürlüđünden:

Giza Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluđunda bulunan;

Adana ili, Seyhan ilçesi, 10449 ada, 2 parsel üzerindeki 948072 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c),(g) bendi ve 3 üncü maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliđi'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve dördüncü fıkrasının (l) bendi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliđi'nin 6 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediđi anlaşılan 1528 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Giza Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanunun 8. maddesi geređince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Giza Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortađı Nurhan PİŞKİN (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi

No:3469,Oda Sicil No:25240) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 17.04.2024 tarihli ve 9184144 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

3601/14/1-1

•

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çorlu Söz Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi, 1165 ada, 12 parsel üzerindeki 1762573 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çorlu Söz Yapı Denetim Ltd. Şti. 'ne, aynı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çorlu Söz Yapı Denetim Ltd. Şti.' ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Fazıl ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12925, Oda Sicil No: 21319), Abdullah GÜLEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4505, Oda Sicil No: 26086), Serkan BAYDAR'ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:55926) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çorlu Söz Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı Kemal Tamay ERAY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7272, Oda Sicil No: 59706) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 18.04.2024 tarihli ve 9184190 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

3601/15/1-1

•

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Baş Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Selçuklu ilçesi, 15305 ada, 1 parsel üzerindeki 1361139 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2402 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Baş Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Baş Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı Ethem YILDIRIM (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22842, Oda Sicil No: 7860) hakkında yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 19.04.2024 tarihli ve 9184231 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

3601/16/1-1

•

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Servergazi Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, M22A22A2A pafta, 779 ada, 1 parsel üzerindeki 1514972 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2332

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Servergazi Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanun'un 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 17.04.2024 tarihli ve 9183503 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3601/17/1-1

Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maslak Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Erzincan ili, Merkez İlçesi, 20-L-3 pafta, 86 ada, 27 parsel üzerindeki 1948297 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3011 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Maslak Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanun'un 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Maslak Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet BOYNUKALIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22422, Oda Sicil No: 7197), Turan BALIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18352, Oda Sicil No: 28784), Hulusi DEMİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21719, Oda Sicil No: 12210), Celal TÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15354, Oda Sicil No: 21162), Orhan KESKİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 32977, Oda Sicil No: 21382), Zeki YALÇIN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20022, Oda Sicil No: 12138), Ahmet Yusuf CEBRE (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 128085), Hüseyin TOK (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 118625) ve Zeynep CEBRE'nin (Elektrik Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71878) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Maslak Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortakları Ahmet Yusuf CEBRE (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 128085), Hüseyin AKPINAR (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 129794) ve Yusuf ACAR'ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 143439) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 19.04.2024 tarihli ve 9183633 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3601/18/1-1

Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Zbk Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu İlçesi, 3200 ada, 17 parsel üzerindeki 1472078 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2522 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zbk Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanun'un 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren

başlatılması, Zbk Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı Sıla AVĞİN'in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 109708) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 18.04.2024 tarihli ve 9183682 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3601/19/1-1

●

Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ergene Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kırklareli ili, Lüleburgaz İlçesi, F18B-08D-4A pafta, 182 ada, 99 parsel üzerindeki 1508478 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2797 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ergene Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanun'un 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ergene Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı Aziz TEKİN (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 121473) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 18.04.2024 tarihli ve 9183709 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3601/20/1-1

●

Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yakutiye Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, 19L pafta, 5604 ada, 11 parsel üzerindeki 1612621 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (c) ve (g) bentleri, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin birinci ve ikinci alt bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1358 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yakutiye Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanun'un 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yakutiye Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kürşat GENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17740, Oda Sicil No: 50085), Atilla YILDIZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18350, Oda Sicil No: 50140), Metin GÜZELOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12336, Oda Sicil No: 14737), Cevdet ÇOMAKLI (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15875) ve Sefa EFE'nin (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 125575) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yakutiye Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı Kürşat GENÇ'in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17740, Oda Sicil No: 50085) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 18.04.2024 tarihli ve 9183772 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3601/21/1-1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmit Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1765469, 1765470 ve 1765473 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İzmit Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Abdulkadir YILMAZ (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53469),

Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1305589, 1193990, 1301911, 1316855, 1315915 ve 1315923 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ahmet DEMİRER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25122, Oda Sicil No: 10050),

Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1586987, 1587064 ve 1587110 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet YAZIBAĞLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16302, Oda Sicil No: 23278), Mustafa Ünal ÖZTOPRAK (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 17088)

Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1195937, 1305589 ve 1301911 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ahmet YİĞİTÇE (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 102045),

Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1290160, 1316855 ve 1315915 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Aykut DOĞAN (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 109675),

Ankara Sofuoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1438524, 1477048 ve 1447883 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ankara Sofuoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca 1 yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası Aslan POYRAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2168, Oda Sicil No: 24502),

Reşha Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1861719, 1861737 ve 1861732 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Reşha Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Cihan TUNÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24949, Oda Sicil No: 55054), Hüseyin KARATAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22992,

Oda Sicil No: 38690), Şahan ACAR (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 156463),

Reşha Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1746422, 1861719 ve 1861737 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Reşha Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Engin BİRBEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23586, Oda Sicil No: 44047),

Yalova Vizyon Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1482932, 1364500 ve 1495404 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yalova Vizyon Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Esat BİNGÖL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19180, Oda Sicil No: 27980),

Ergene Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1569828 ve 1874974 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ergene Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca 1 yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası, 1800575 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ergene Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Eser DÜVENÇİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10390, Oda Sicil No: 24997),

Servergazi Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1358154 ve 1513731 YİBF nolu yapıları ve Güçden Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 764790 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Servergazi Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Güçden Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ferudun AYTAÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23958, Oda Sicil No: 10380),

Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1467692, 1372540 ve 2102986 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Jale KOÇAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22513, Oda Sicil No: 26864),

Laçın Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1935998 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Laçın Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca 1 yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası, 1826867 ve 1817469 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Laçın Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mete HAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24888, Oda Sicil No: 33555),

İzmit Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1684689, 1765469, 1765470, 1765473, 1765475 ve 1787599 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İzmit Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Murat Safa SÜREL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1518, Oda Sicil No: 26065),

Ankara Sofuoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1474712 ve 1438524 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ankara Sofuoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca 1 yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası, 1397121 YİBF nolu

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ankara Sofuoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Rahmi AKSAKAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1521, Oda Sicil No: 37539),

İlk İz Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1463632, 1578840 ve 1607972 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İlk İz Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Sabri ÇABUK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26481, Oda Sicil No: 28976),

Asr Bir Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1761334, 1853734 ve 1853732 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Asr Bir Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Veli ÖZBAY (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 99598),

İzmit Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1684689, 1787599 ve 1827359 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İzmit Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Veysel KALAYCIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 107741),

İstanbul Avrupa Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan 1771730, 1771923 ve 1736349 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İstanbul Avrupa Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne Kanunun 8 inci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Yusuf BAYRAM'ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 145250)

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması;

Bakanlık Makamının 17.04.2024 tarihli ve 9247163 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3601/22/1-1

_____ • _____

Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

28.12.2023 tarihli ve 8144226 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile hakkında işlem tesis edilen, Uypa Yapı Denetim Ltd. Şti. 'nin sorumlu denetim elemanı, Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar İnci KOVACIOĞLU (Denetçi No: 31512, Oda Sicil No: 22279) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 28.03.2024 tarihli ve E.2024/156 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına" hükmedildiğinden, 03.01.2024 tarihli ve 32418 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İnci KOVACIOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 17.04.2024 tarihli ve 9263190 sayılı Makam Olur'u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3568/1-1