

Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

ZNT KARATAY Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Karatay İlçesi, 32529 ada, 2 parsel üzerindeki 2248887 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre denetlemediği anlaşılan; 4045 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ZNT KARATAY Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne, aynı Kanun'un 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ZNT KARATAY Yapı Denetim Ltd. Şti.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Murat Anıl BOZDAĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21114, Oda Sicil No: 53555) ve Yasin GÜLAÇAN'ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 108331) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, ZNT KARATAY Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin kuruluş ortağı Tolga BÜYÜKVANLI'nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18816, Oda Sicil No: 45249) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 05.08.2026 tarihli ve 16358131 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8084/1/1-1

Cevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

MEVLANA Yapı Denetim A.Ş.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya ili, Selçuklu İlçesi, 20866 ada, 3 parsel üzerindeki 2337817 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre denetlemediği anlaşılan; 1869 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MEVLANA Yapı Denetim A.Ş.'ne, aynı Kanun'un 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, MEVLANA Yapı Denetim A.Ş.'ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Faruk GÜVEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10806, Oda Sicil No: 11264), Mümine Arzu ÇARIKLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 32644, Oda Sicil No: 89591) ve Muhammet Emre KILIÇ'ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 176522) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, MEVLANA Yapı Denetim A.Ş.'nin kuruluş ortağı Yaşar CERANCI'nın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46731) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 05.08.2026 tarihli ve 16357139 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8084/2/1-1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sertu Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Burdur ili, Merkez İlçesi, 333 ada, 43 parsel üzerindeki 2202208 YİBF nolu yapıyı 4708

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2' nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (g)

bentleri, 8' inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin ikinci alt bendinde öngörülen esaslara

göre denetlemediği anlaşılan; 3521 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sertu Yapı Denetim

Ltd. Şti.' ye, aynı Kanun'un 8 inci maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men

cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren

başlatılması Sertu Yapı Denetim Ltd. Şti.' ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan

sorumlu denetim elemanları Ercan ERGÜN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:

17670, Oda Sicil No: 62208), Ayşe KARAGÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi

No: 7024, Oda Sicil No: 10877), Sercan AKIN' ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı,

Oda Sicil No: 172891) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sertu Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin

kuruluş ortağı Ercan ERGÜN' ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17670,

Oda Sicil No: 62208) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim

veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya

laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 05.08.2026 tarihli ve 16375220

sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8084/3/1-1

_____ • _____

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında görev aldığı yapı denetim

kuruluşlarında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca idari yaptırıma sebep olan sorumlu denetim

elemanları hakkında;

Snc İnan Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 2134071,

2134077 ve 2134078 YİBF nolu yapılarda görev alan Nurgül NİŞANCI UNUTUR (İnşaat

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 169279),

Canhan Yapı Denetim Ltd.Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1796424, 1861534

ve 2037833 YİBF nolu yapılarda görev alan Niyazi ÖZEN (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol

Elemanı, Oda Sicil No: 130393),

Limankent Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1743102 ve

1768138 YİBF nolu yapılar ile Erzent Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda

bulunan 2200256 YİBF nolu yapıda görev alan Recep SARI (İnşaat Mühendisi, Proje ve

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12559, Oda Sicil No: 39008),

Taşdelen Yapı Denetim Ltd.Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1425779, 1586818

ve 1955297 YİBF nolu yapılarda görev alan Ahmet BEŞPARMAK (Mimar, Proje ve Uygulama

Denetçisi, Denetçi No: 21354, Oda Sicil No: 10208),

Mersin Ekol Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1404190, 1404208 ve 2098673 YİBF nolu yapılarda görev alan Abdulkadir TOROS (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28092, Oda Sicil No: 10400),

Yön Yapı Denetim Ltd.Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1478766, 2066460, 2066462, 2066469, 2066471, 2066473, 2066476, 2066477, 2066479, 2066480, 2066483 ve 933400 YİBF nolu yapılarda görev alan Mehmet ULUTÜRK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7897, Oda Sicil No: 18015),

Yön Yapı Denetim Ltd.Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 2066460, 2066462, 2066469, 2066471, 2066473 ve 2066480 YİBF nolu yapılarda görev alan Burcu SOYLU (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60952),

Yön Yapı Denetim Ltd.Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 2066473, 2067341 ve 2186086 YİBF nolu yapılarda görev alan Cenk ONAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20217, Oda Sicil No: 32606),

Eski İzmir Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1173423, 1226356 ve 1704034 YİBF nolu yapılarda görev alan Ahmet DEMİRER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25122, Oda Sicil No: 10050),

Vatan 20 Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1904611, 1904614 ve 1904615 YİBF nolu yapılarda görev alan Hüseyin ARICAN (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 164216), Makbule Nisa CAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 33997, Oda Sicil No: 47669), Behlül DEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 34605, Oda Sicil No: 54034),

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1357119, 1357132, 1357157, 1357184, 1357656, 1357662, 1357680, 1357694, 1357704, 1357714, 1609368 ve 1688906 YİBF nolu yapılarda görev alan Hikmet YILDIRIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4241, Oda Sicil No: 8257),

Kandemir Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1920896, 1958355 ve 1958360 YİBF nolu yapılarda görev alan Ferdi ERDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 153288),

Vatan 20 Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1904614 ve 1904615 YİBF nolu yapılar ile ZDY Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1736745 YİBF nolu yapıda görev alan Furkan MENTEŞE (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 142411),

Bursa İzlem Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1609869, 1609895 ve 1713482 YİBF nolu yapılarda görev alan Şaban MUMCUOĞLU (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 29394),

Bemay Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 2262393, 2302022 ve 2302041 YİBF nolu yapılarda görev alan Kerem AYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 35994, Oda Sicil No: 89938),

HMT Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1882114 ve 1921950 YİBF nolu yapılar ile Awın Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 2020820 YİBF nolu yapıda görev alan Savaş AK (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 108763),

Yuvam Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1391120, 1391122 ve 1407020 YİBF nolu yapılarda görev alan Yasemin GİRİŞKEN YÜREĞİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22938, Oda Sicil No: 28384),

Aks Doğa Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1919444, 1919446 ve 1919448 YİBF nolu yapılarda görev alan Fatma ÖZEN ÇERENÇE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18703, Oda Sicil No: 16084),

Canhan Yapı Denetim Ltd.Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1794736, 1796424 ve 1861534 YİBF nolu yapılarda görev alan Belgin ÖZÜTOK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17009, Oda Sicil No: 15557),

Snc İnan Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1930170, 1945551 ve 2134078 YİBF nolu yapılarda görev alan Sedat Yusuf Kamil İNAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5095, Oda Sicil No: 31591),

Tunada Vip Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1445489 YİBF nolu yapı, Vatan 20 Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1904611, 1904614 ve 1904615 YİBF nolu yapılar ile Yön Yapı Denetim Ltd.Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 2186090 ve 2186091 YİBF nolu yapılarda görev alan Mehmet DEMİR (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 114916),

Yön Yapı Denetim Ltd.Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 2066460, 2066462, 2066469, 2066471, 2066473, 2066476, 2066477, 2066479 ve 2066480 YİBF nolu yapılarda görev alan Tevfik Can AKKOYUN (Elektrik Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64874), Muharrem KARAALP (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5819, Oda Sicil No: 8226),

Sarya Eflin Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1824680, 1832755 ve 1832757 YİBF nolu yapılarda görev alan Mehmet Zeki ŞEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16278, Oda Sicil No: 10566),

Bayden Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1191168, 1191214 ve 1359397 YİBF nolu yapılarda görev alan Şükriye MERAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24684, Oda Sicil No: 28331),

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1357132, 1357157, 1357184, 1357656, 1357662 ve 1609368 YİBF nolu yapılarda görev alan Uğur ERDEM (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 108205),

Birtek Yapı Denetim Ltd. Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 1352121, 1601426 ve 1679658 YİBF nolu yapılarda görev alan Timuçin AVAROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20731, Oda Sicil No: 11736), Betül AVAROĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17217, Oda Sicil No: 34969),

Yön Yapı Denetim Ltd.Şti.' nin denetim sorumluluğunda bulunan 2067341, 2186086 ve 2186090 YİBF nolu yapılarda görev alan Serdal DEVECİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 38339, Oda Sicil No: 15574),

Yön Yapı Denetim Ltd.Şti.’ nin denetim sorumluluğunda bulunan 2066476, 2066477 ve 2066479 YİBF nolu yapılarda görev alan Fatih BAĞ (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 133757),

Üçyıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin denetim sorumluluğunda bulunan 1793622, 1793629, 1793631, 1793649, 1793651, 1793655, 1793663, 1793664, 1793666, 1793670, 1793679 ve 1793681 YİBF nolu yapılarda görev alan Ahmet Hakan SALAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 32489, Oda Sicil No: 18178),

Snc İnan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin denetim sorumluluğunda bulunan 1821733, 1846342 ve 1945551 YİBF nolu yapılarda görev alan Semra ISMAIL OGLOU (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 17141),

Erva Ekol Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’ nin denetim sorumluluğunda bulunan 2226967, 1738778 ve 2119082 YİBF nolu yapılarda görev alan Mustafa YALÇIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25870, Oda Sicil No: 70741),

Ayel Yapı Denetim A.Ş.’ nin denetim sorumluluğunda bulunan 1609871, 1706450 ve 1622562 YİBF nolu yapılarda görev alan Tahir Baki YAVUZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17955, Oda Sicil No: 29879),

Anadolu Grup Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin denetim sorumluluğunda bulunan 1588140, 1543438 ve 1692995 YİBF nolu yapılarda görev alan Serpil YILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23184, Oda Sicil No: 18032),

Asya As Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin denetim sorumluluğunda bulunan 1968981 ve 2216678 YİBF nolu yapılar ile Egeden Yapı Denetim Ltd.Şti.’ nin denetim sorumluluğunda bulunan 921989 YİBF nolu yapıda görev alan Şafak CANKORUR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18582, Oda Sicil No: 22263),

Mskare Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin denetim sorumluluğunda bulunan 1697351, 1783640 ve 2322361 YİBF nolu yapılarda görev alan Faruk AKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20696, Oda Sicil No: 63389),

Oksa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin denetim sorumluluğunda bulunan 1927858, 2032554 ve 1692240 YİBF nolu yapılarda görev alan Arzu GÜRCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14780, Oda Sicil No: 24958),

Serkanlar Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’ nin denetim sorumluluğunda bulunan 1357680, 1357704 ve 1357714 YİBF nolu yapılarda görev alan Özkan KİTAPCI (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87525),

Kandemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin denetim sorumluluğunda bulunan 1941649, 1920896 ve 1958360 YİBF nolu yapılarda görev alan Önder AVCI’ nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 32447, Oda Sicil No: 48662),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması;

Bakanlık Makamının 03.08.2026 tarihli ve 16352677 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.